

FIG. 1





FIG. 2



2/24

FIG. 3





FIG. 4

MOIRE ON CIRCULAR ZONE



3/24

FIG. 5





FIG. 6



4/24

FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9





FIG. 10



6/24

FIG. 11





FIG. 12

MOIRE ON CIRCULAR ZONE



7/24

FIG. 13





FIG. 14



8/24

FIG. 15





FIG. 16





9/24

FIG. 17





FIG. 18



10/24

FIG. 19





FIG. 20

MOIRE ON CIRCULAR ZONE



006121" 2/68E/60

11/24

FIG. 21





FIG. 22



12/24

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25





FIG. 26



14/24

FIG. 27




FIG. 28

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32






FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35





FIG. 36

MOIRE ON CIRCULAR ZONE



19/24

FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48

